

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция по производству</i>					
<i>Производство вагонов малых серий и вагонов-цистерн</i>					
<i>Цех изготовления вагонов малых серий</i>					
<i>Участок изготовления вагонов малых серий №3</i>					
1/2025. Мастер участка	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех изготовления вагонов малых серий Производство вагонов малых серий и вагонов-цистерн Дирекция по производству	
2/2025. Клепальщик	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех изготовления вагонов малых серий Производство вагонов малых серий и вагонов-цистерн Дирекция по производству	
3/2025А. Машинист крана (крановщик)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех изготовления вагонов малых серий Производство вагонов малых серий и вагонов-цистерн Дирекция по производству	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех изготовления вагонов малых серий Производство вагонов малых серий и вагонов-цистерн Дирекция по производству	

5/2025А. Слесарь механосборочных работ	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех изготовления вагонов малых серий Производство вагонов малых серий и вагонов-цистерн Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех изготовления вагонов малых серий Производство вагонов малых серий и вагонов-цистерн Дирекция по производству	
7/2025А. Слесарь по сборке металлоконструкций	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех изготовления вагонов малых серий Производство вагонов малых серий и вагонов-цистерн Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех изготовления вагонов малых серий Производство вагонов малых серий и вагонов-цистерн Дирекция по производству	
12/2025А. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех изготовления вагонов малых серий Производство вагонов малых серий и вагонов-цистерн Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех изготовления вагонов малых серий Производство вагонов малых серий и вагонов-цистерн Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех изготовления вагонов малых серий Производство вагонов малых серий и вагонов-цистерн Дирекция по производству	
<i>Производство вагонов</i>					
<i>Цех сварки вагонов №1</i>					
4. Начальник цеха	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	

	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
<i>Участок сварки вагонов (линия 1)</i>					
11А. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
57А. Слесарь по сборке металлоконструкций	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
49А. Стropальщик	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
50А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
55А. Клепальщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
67А. Слесарь механосборочных работ	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
<i>Участок сборки пневмотормозов</i>					
82А. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
91А. Слесарь по сборке металлоконструкций	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	

93А. Слесарь механосборочных работ	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
95А. Оператор станков с программным управлением	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №1 Производство вагонов Дирекция по производству	
<i>Цех по производству колесных пар и тележек</i>					
<i>Участок по производству колесных пар и тележек</i>					
101. Старший мастер	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	
102А. Мастер участка	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	

104А. Слесарь механосборочных работ	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	
119А. Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	
	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	
121А. Маляр	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	
130А. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	
136А. Оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	

144А. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству колесных пар и тележек Производство вагонов Дирекция по производству	
<i>Цех окраски и сборки вагонов</i>					
<i>Участок сборки и проверки вагонов</i>					
148. Старший мастер	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех окраски и сборки вагонов Производство вагонов Дирекция по производству	
149А. Мастер участка	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех окраски и сборки вагонов Производство вагонов Дирекция по производству	
151А. Слесарь механосборочных работ	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех окраски и сборки вагонов Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех окраски и сборки вагонов Производство вагонов Дирекция по производству	
164А. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех окраски и сборки вагонов Производство вагонов Дирекция по производству	

	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех окраски и сборки вагонов Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех окраски и сборки вагонов Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех окраски и сборки вагонов Производство вагонов Дирекция по производству	
<i>Участок окраски вагонов</i>					
182. Старший мастер	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех окраски и сборки вагонов Производство вагонов Дирекция по производству	
183А. Мастер участка	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех окраски и сборки вагонов Производство вагонов Дирекция по производству	
1А. Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех окраски и сборки вагонов Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех окраски и сборки вагонов Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех окраски и сборки вагонов Производство вагонов Дирекция по производству	
185А. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех окраски и сборки вагонов Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех окраски и сборки вагонов Производство вагонов Дирекция по производству	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех окраски и сборки вагонов Производство вагонов Дирекция по производству	
<i>Цех сварки вагонов №4</i>					
<i>Участок сварки вагонов (линия 4)</i>					
233. Старший мастер	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №4 Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех сварки вагонов №4 Производство вагонов Дирекция по производству	
<i>Заготовительный цех</i>					
234. Начальник цеха	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
<i>Участок гибки и подготовки проката</i>					
236. Старший мастер	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	

237А. Мастер участка	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
<i>Участок сборки хребтовой балки и узлов</i>					
260. Старший мастер	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
261А. Мастер участка	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
270А. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	

303А. Слесарь по сборке металлоконструкций	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
311А. Клепальщик	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
<i>Участок раскроя и резки</i>					
316. Старший мастер	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
317. Мастер участка	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Заготовительный цех Производство вагонов Дирекция по производству	

Цех обработки металлопроката					
Участок обработки листов					
364. Старший мастер	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обработки металлопроката Производство вагонов Дирекция по производству	
365. Мастер участка	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обработки металлопроката Производство вагонов Дирекция по производству	
366А. Оператор станков с программным управлением	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обработки металлопроката Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обработки металлопроката Производство вагонов Дирекция по производству	
379А. Слесарь механосборочных работ	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обработки металлопроката Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обработки металлопроката Производство вагонов Дирекция по производству	
382. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обработки металлопроката Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обработки металлопроката Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обработки металлопроката Производство вагонов Дирекция по производству	

	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обработки металлопроката Производство вагонов Дирекция по производству	
<i>Участок обработки рулонов и проката</i>					
345. Старший мастер	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обработки металлопроката Производство вагонов Дирекция по производству	
346. Мастер участка	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обработки металлопроката Производство вагонов Дирекция по производству	
347А. Оператор станков с программным управлением	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обработки металлопроката Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обработки металлопроката Производство вагонов Дирекция по производству	
358. Слесарь механосборочных работ	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обработки металлопроката Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обработки металлопроката Производство вагонов Дирекция по производству	
362. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна</i>					
386. Старший мастер	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	

Участок заготовки для крышек люков					
387А. Штамповщик	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
390А. Оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
391. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
Участок обработки высокопрочного чугуна					

394А. Термист	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
399А. Термист на установках ТВЧ	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
<i>Участок сборки-сварки крышек люка</i>					
393А. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	

392А. Слесарь механосборочных работ	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по производству крышек люка и обработки высокопрочного чугуна Производство вагонов Дирекция по производству	
<i>Инструментальный цех</i>					
<i>Участок оснастки и приспособлений</i>					
405. Мастер участка	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
423А. Оператор станков с программным управлением	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
420А. Станочник широкого профиля	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	

409А. Станочник широкого профиля	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
749. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
407. Слесарь-инструментальщик	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
<i>Участок штамповой оснастки и термообработки</i>					
430. Мастер участка	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
433А. Станочник широкого профиля	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
435. Оператор станков с программным управлением	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
431. Слесарь-инструментальщик	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
436А. Термист	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
438. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	

	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
<i>Участок изготовления серийной продукции и металлоконструкций</i>					
440А. Мастер участка	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
461. Станочник широкого профиля	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
444А. Станочник широкого профиля	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
442А. Оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
462А. Оператор станков с программным управлением	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	

467А. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
472. Кузнец-штамповщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
469А. Слесарь по сборке металлоконструкций	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
471А. Слесарь механосборочных работ	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Инструментальный цех Производство вагонов Дирекция по производству	

<i>Производственно-диспетчерская служба</i>					
<i>Производственно-диспетчерский отдел</i>					
2А. Начальник смены	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Производственно-диспетчерский отдел Производственно-диспетчерская служба Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Производственно-диспетчерский отдел Производственно-диспетчерская служба Дирекция по производству	
<i>Цех обеспечения производства вагонов</i>					
479. Начальник цеха	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обеспечения производства вагонов Производственно-диспетчерская служба Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обеспечения производства вагонов Производственно-диспетчерская служба Дирекция по производству	
<i>Участок обеспечения вагоноборочного производства</i>					
480. Начальник участка	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обеспечения производства вагонов Производственно-диспетчерская служба Дирекция по производству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обеспечения производства вагонов Производственно-диспетчерская служба Дирекция по производству	
483. Водитель погрузчика	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обеспечения производства вагонов Производственно-диспетчерская служба Дирекция по производству	





497А. Водитель погрузчика	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обеспечения производства вагонов Производственно-диспетчерская служба Дирекция по производству	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обеспечения производства вагонов Производственно-диспетчерская служба Дирекция по производству	
<i>Участок обеспечения инструментального цеха</i>					
427. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
426. Стропальщик	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обеспечения производства вагонов Производственно-диспетчерская служба Дирекция по производству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обеспечения производства вагонов Производственно-диспетчерская служба Дирекция по производству	
<i>Дирекция по качеству</i>					
<i>Служба технического контроля вагоностроения</i>					
<i>Отдел технического контроля вагоностроения</i>					
609. Ведущий специалист (по техническому контролю качества продукции)	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Отдел технического контроля вагоностроения Служба технического контроля вагоностроения Дирекция по качеству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Отдел технического контроля вагоностроения Служба технического контроля вагоностроения Дирекция по качеству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Отдел технического кон-	

				троля вагоностроения Служба технического контроля вагоностроения Дирекция по качеству	
607А. Специалист (по техническому контролю качества продукции)	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Отдел технического контроля вагоностроения Служба технического контроля вагоностроения Дирекция по качеству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Отдел технического контроля вагоностроения Служба технического контроля вагоностроения Дирекция по качеству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Отдел технического контроля вагоностроения Служба технического контроля вагоностроения Дирекция по качеству	
610А. Контролер сварочных работ	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Отдел технического контроля вагоностроения Служба технического контроля вагоностроения Дирекция по качеству	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Отдел технического контроля вагоностроения Служба технического контроля вагоностроения Дирекция по качеству	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Отдел технического контроля вагоностроения Служба технического контроля вагоностроения Дирекция по качеству	
<i>Отдел технического контроля вагонов грузовых для перевозки наливных грузов</i>					
617А. Специалист (по техническому контролю качества продукции)	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Отдел технического контроля вагонов грузовых для перевозки наливных грузов Служба технического контроля вагоностроения Дирекция по качеству	
<b>Техническая дирекция</b>					
<i>Служба инструментального хозяйства</i>					

<i>Участок обслуживания сборочно-сварочной оснастки</i>					
594А. Мастер	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Участок обслуживания сборочно-сварочной оснастки Служба инструментального хозяйства Техническая дирекция	
597А. Слесарь-инструментальщик	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Участок обслуживания сборочно-сварочной оснастки Служба инструментального хозяйства Техническая дирекция	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Участок обслуживания сборочно-сварочной оснастки Служба инструментального хозяйства Техническая дирекция	
<i>Дирекция Главного инженера</i>					
<i>Служба Главного электроника</i>					
<i>Группа программирования роботизированных процессов вагонно-сборочного производства</i>					
525. Руководитель группы	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Группа программирования роботизированных процессов вагонно-сборочного производства Служба Главного электроника Дирекция Главного инженера	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Группа программирования роботизированных процессов вагонно-сборочного производства Служба Главного электроника Дирекция Главного инженера	
<i>Группа программирования роботизированных процессов литейного производства</i>					
529. Руководитель группы	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Группа программирования роботизированных процессов литейного производства Служба Главного электроника Дирекция Главного инженера	

	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Группа программирования роботизированных процессов литейного производства Служба Главного электроника Дирекция Главного инженера	
<i>Группа программирования механизированных процессов вагоносборочного производства</i>					
532. Руководитель группы	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Группа программирования механизированных процессов вагоносборочного производства Служба Главного электроника Дирекция Главного инженера	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Группа программирования механизированных процессов вагоносборочного производства Служба Главного электроника Дирекция Главного инженера	
<i>Группа ремонта электронных модулей</i>					
535. Руководитель группы	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Группа ремонта электронных модулей Служба Главного электроника Дирекция Главного инженера	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Группа ремонта электронных модулей Служба Главного электроника Дирекция Главного инженера	
536. Старший инженер-электроник	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Группа ремонта электронных модулей Служба Главного электроника Дирекция Главного инженера	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Группа ремонта электронных модулей Служба Главного электроника Дирекция Главного инженера	
537. Инженер-электроник	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Группа ремонта электронных модулей Служба Главного электроника Дирекция Главного инженера	

	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Группа ремонта электронных модулей Служба Главного электроника Дирекция Главного инженера	
<i>Группа промышленного программирования</i>					
539. Руководитель группы	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Группа промышленного программирования Служба Главного электроника Дирекция Главного инженера	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Группа промышленного программирования Служба Главного электроника Дирекция Главного инженера	
<i>Ремонтно-механический цех</i>					
514А. Токарь	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
519. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	

517. Фрезеровщик	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
518. Станочник широкого профиля	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
520. Слесарь-ремонтник	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
<i>Участок по ремонту и изготовлению грузозахватных приспособлений, вакуумных трубок, ворот и технологических тележек</i>					
524. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	

522. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
523. Токарь	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Ремонтно-механический цех Дирекция Главного инженера	
<i>Служба тепловодогазоснабжения</i>					
<i>Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем</i>					
<i>Участок по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования</i>					
576. Начальник участка	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
578. Инженер-электроник	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	

579А. Слесарь-ремонтник	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
613. Слесарь-ремонтник	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
581. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
614. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	

	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
<i>Участок по обслуживанию систем аспирации</i>					
584. Слесарь-ремонтник	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех по эксплуатации вентиляционных и аспирационных систем Служба тепловодогазоснабжения Дирекция Главного инженера	
<i>Служба электроснабжения</i>					
<i>Электросиловой цех</i>					
<i>Участок автоматизации энергетического оборудования</i>					
555. Старший инженер-электрик	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Электросиловой цех Служба электроснабжения Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Электросиловой цех Служба электроснабжения Дирекция Главного инженера	

556А. Инженер-электроник	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Электросиловой цех Служба электроснабжения Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Электросиловой цех Служба электроснабжения Дирекция Главного инженера	
<i>Участок сетей и подстанций №1</i>					
562А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Электросиловой цех Служба электроснабжения Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Электросиловой цех Служба электроснабжения Дирекция Главного инженера	
618. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Электросиловой цех Служба электроснабжения Дирекция Главного инженера	
<i>Участок сетей и подстанций №2</i>					
569А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Электросиловой цех Служба электроснабжения Дирекция Главного инженера	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Электросиловой цех Служба электроснабжения Дирекция Главного инженера	
624. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Электросиловой цех Служба электроснабжения Дирекция Главного инженера	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Электросиловой цех Служба электроснабжения Дирекция Главного инженера	
<i>Служба по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов</i>					
<i>Бюро по обслуживанию напольной техники</i>					
103/2025. Механик (по ремонту и обслуживанию напольной техники)	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Электросиловой цех Служба электроснабжения Дирекция Главного инженера	
200А. Слесарь-ремонтник	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Электросиловой цех Служба электроснабжения Дирекция Главного инженера	
<b><i>Железнодорожный цех</i></b>					
<i>Участок обеспечения вагоноборочного производства</i>					
626А. Диспетчер маневровый	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Железнодорожный цех	
<b><i>Служба качества Центролит</i></b>					
<i>Отдел мониторинга производственных и технологических процессов</i>					
272. Инженер-технолог	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Отдел мониторинга производственных и технологических процессов Служба качества Центролит	
	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Отдел мониторинга производственных и технологических процессов Служба качества Центролит	

<i>Отдел контроля производственных и технологических процессов</i>					
271. Инженер по ремонту оборудования	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Отдел контроля производственных и технологических процессов Служба качества Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Отдел контроля производственных и технологических процессов Служба качества Центролит	
<i>Отдел технического контроля литейного производства</i>					
621А. Специалист (по техническому контролю качества продукции)	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Отдел технического контроля литейного производства Служба качества Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Отдел технического контроля литейного производства Служба качества Центролит	
<b><i>Центролит</i></b>					
<i>Производственная дирекция</i>					
<i>Плавильный цех</i>					
225. Начальник цеха	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
226. Специалист	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	

	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
<i>Плавильный участок</i>					
2. Мастер участка	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
227А. Сталевар электропечи	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
232А. Подручный сталевара электропечи (первый)	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
230А. Подручный сталевара электропечи (второй)	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
234А. Заливщик металла	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
239А. Пультовщик электроплавильной печи	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
<i>Огнеупорный участок</i>					

243. Мастер участка	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
244А. Ковшевой	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
246А. Шихтовщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	

	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
248А. Шлаковщик	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Плавильный цех Производственная дирекция Центролит	
<i>Формовочный цех</i>					
137. Начальник цеха	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	
139. Кладовщик	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	
<i>Участок подготовки и транспортировки песка</i>					
144А. Земледел	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	

	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	
149А. Выбивальщик отливок	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	
<i>Стержневой участок</i>					
153А. Оператор механизированных и автоматизированных складов	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	
<i>Формовочный участок</i>					
155. Оператор-литейщик на автоматах и автоматических линиях	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	

156А. Формовщик машинной формовки	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Формовочный цех Производственная дирекция Центролит	
<i>Цех обрубки и термической обработки</i>					
53. Начальник цеха	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
54. Ведущий инженер	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
55А. Специалист (по обеспечению производства)	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
58А. Специалист	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
<i>Участок обрубки</i>					

60А. Оператор станков с программным управлением	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
64А. Оператор механизированных и автоматизированных складов	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
67А. Выбивальщик отливок	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
<i>Участок термической обработки</i>					
69А. Термист	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	

	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
<i>Участок подготовки отливок к термической обработке</i>					
74. Распределитель работ	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
75А. Обрубщик	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
89. Стропальщик	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	

90А. Электрогазосварщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
<i>Участок сдачи отливок</i>					
127. Распределитель работ	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
113А. Обрубщик	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	

128А. Стропальщик	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
133А. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
<i>Участок доработки крупного литья</i>					
97. Мастер участка	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
98А. Обрубщик	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	

	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
109А. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех обрубки и термической обработки Производственная дирекция Центролит	
<i>Цех подготовки и выпуска деталей</i>					
<i>Участок механической обработки и окраски отливок</i>					
53. Мастер участка	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
19А. Оператор станков с программным управлением	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
30А. Маляр	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
35А. Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
<i>Участок сборки-сварки деталей</i>					
38А. Слесарь по сборке металлоконструкций	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
44А. Обрубщик	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
48А. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех подготовки и выпуска деталей Производственная дирекция Центролит	
<i>Литейный цех</i>					
172. Специалист	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	

	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
<i>Плавильный участок</i>					
173. Мастер участка	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
174. Сталевар электропечи	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
176. Подручный сталевара электропечи (первый)	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
177А. Заливщик металла	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
180. Огнеупорщик	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
182. Распределитель работ	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
183. Плавильщик металла и сплавов	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	

	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
<i>Формовочно-стержневой участок</i>					
184. Мастер участка	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
185А. Формовщик машинной формовки	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
<i>Участок подготовки и термической обработки отливок</i>					
194. Мастер участка	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	

195А. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
197А. Обрубщик	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
211А. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	

219. Стропальщик	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
221А. Термист	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
224. Станочник широкого профиля	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
223. Распределитель работ	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Литейный цех Производственная дирекция Центролит	
<i>Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства</i>					

<i>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat</i>					
251. Начальник цеха	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
252. Инженер (по планированию и обеспечению)	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
<i>Участок ремонта лабораторного оборудования и комплексов Danobat</i>					
253. Начальник участка	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	

254. Мастер по ремонту оборудования	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
255. Инженер-электроник	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
257. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
116/2025. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	

	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
258А. Слесарь-ремонтник	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
117/2025А. Слесарь-ремонтник	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
<i>Участок ремонта оборудования плавильного цеха, цеха обеспечения производства, модельного цеха , пылегазоулавливающих установок</i>					
260. Начальник участка	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	

	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
261. Мастер по ремонту оборудования	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
268. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
119/2025. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	

250. Электрогазосварщик	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
	Аэрозоли ПФД: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Дирекция персонала ПАО «НПК ОВК», Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
264А. Слесарь-ремонтник	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
120/2025А. Слесарь-ремонтник	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	

	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования плавильного цеха и комплексов Danobat Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства Центролит	
<i>Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования кузнечного и литейного цехов</i>					
270. Главный специалист	Химический: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования кузнечного и литейного цехов Центролит	
	Шум: При работе в зоне повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно с даты принятия результатов специальной оценки условий труда	Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования кузнечного и литейного цехов Центролит	

Дата составления: 15.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии

(должность)

(подпись)

Кувшинова Марина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.04.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный металлург дирекция главного металлурга Центролит

(должность)

(подпись)

Загайнов Андрей Андреевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.04.2026

(дата)

Начальник отдела охраны труда службы охраны труда промышленной безопасности и экологии

(должность)

(подпись)

Кудашкин Евгений Петрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.04.2026

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации "Тихвинский вагоностроительный завод"

(должность)

(подпись)

Рошко Сергей Иванович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.04.2026

(дата)

Начальник отдела оперативного учета и сопровождения коллективного договора

(должность)

(подпись)

Савина Ирина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.04.2026

(дата)

Главный технолог службы главного  
технолога технической дирекции

(должность)



(подпись)

Сотников Евгений Витальевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.04.2026

(дата)

Председатель межрегионального неза-  
висимого профсоюза работников ваго-  
ностроения

(должность)



(подпись)

Ясин Алексей Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.04.2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2673

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Усова Ольга Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.12.2025

(дата)