

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Тихвинский вагоностроительный завод"

Таблица 1

[illegible]

Таблица 2

[illegible]

	рекция-Центролит																						
5	Начальник цеха	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Главный специалист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Инженер (по ремонту оборудования и обеспечению безопасности труда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Старший мастер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок приемки и доставки литья-Цех обеспечения производства-Производственная дирекция-Центролит																						
9	Аккумуляторщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
10A	Кладовщик	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
11A (10A)	Кладовщик	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
12A	Мастер	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13A (12A)	Мастер	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
14A	Специалист (по обеспечению производства)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15A (14A)	Специалист (по обеспечению производства)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16A (14A)	Специалист (по обеспечению производства)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Старший кладовщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок приемки и подготовки литейных материалов-Цех обеспечения производства-Производственная дирекция-Центролит																						
18	Водитель погрузчика	3.1	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
19	Водитель погрузчика	3.1	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
20	Водитель погрузчика	3.1	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
21	Кладовщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Контролер лома и отходов металла	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Мастер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24A	Машинист крана (крановщик)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет/Да*
25A (24A)	Машинист крана (крановщик)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет/Да*
26A (24A)	Машинист крана (крановщик)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет/Да*
27A (24A)	Машинист крана (крановщик)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет/Да*
28A (24A)	Машинист крана (крановщик)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет/Да*

29A (24A)	Машинист крана (крановщик)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет/ Да*
30	Прессовщик лома и отходов металла	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
31A	Специалист (по обеспечению производства)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32A (31A)	Специалист (по обеспечению производства)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33A (31A)	Специалист (по обеспечению производства)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Старший кладовщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35A	Шихтовщик	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
36A (35A)	Шихтовщик	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
37A	Электрогазосварщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
38A (37A)	Электрогазосварщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Участок обеспечения произ- водства среднего литья и комплектующих-Цех обеспе- чения производства- Производственная дирекция- Центролит																						
39	Водитель погрузчика	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
40	Кладовщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41	Мастер	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
42	Машинист крана (крановщик)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет/ Да*
43A	Специалист (по обеспечению производства)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44A (43A)	Специалист (по обеспечению производства)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Старший кладовщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46	Шихтовщик	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
47A	Электрогазосварщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
48A (47A)	Электрогазосварщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
49A (47A)	Электрогазосварщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Цех обеспечения производ- ства-Производственная ди- рекция-Центролит																						
50	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех подготовки и выпуска деталей-Производственная дирекция-Центролит																						
51	Специалист (по обеспечению	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	производства)																						
	Участок механической обработки и окраски отливок-Цех подготовки и выпуска деталей-Производственная дирекция-Центролит																						
52	Старший мастер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53	Мастер участка	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54A	Стропальщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55A (54A)	Стропальщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56A (54A)	Стропальщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок сборки-сварки деталей-Цех подготовки и выпуска деталей-Производственная дирекция-Центролит																						
57	Старший мастер	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
58A	Мастер участка	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
59A (58A)	Мастер участка	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Цех обрубки и термической обработки-Производственная дирекция-Центролит																						
60	Главный специалист	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
61	Мастер участков	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Участок обрубки-Цех обрубки и термической обработки-Производственная дирекция-Центролит																						
62	Старший мастер	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
	Участок термической обработки-Цех обрубки и термической обработки-Производственная дирекция-Центролит																						
63	Старший мастер	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
64A	Машинист крана (крановщик)	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
65A (64A)	Машинист крана (крановщик)	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
66A (64A)	Машинист крана (крановщик)	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
67A	Стропальщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
68A (67A)	Стропальщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
69A	Стропальщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

[illegible]

	Производственная дирекция- Центролит																						
83A	Стерженщик машинной формовки	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
84A (83A)	Стерженщик машинной формовки	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
85A (83A)	Стерженщик машинной формовки	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
86	Старший мастер	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Участок подготовки и термической обработки отливок-Литейный цех- Производственная дирекция- Центролит																						
87A	Слесарь механосборочных работ	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
88A (87A)	Слесарь механосборочных работ	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
89A (87A)	Слесарь механосборочных работ	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Кузнечный цех- Производственная дирекция- Центролит																						
90	Специалист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Ведущий инженер	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Участок штамповки и механической обработки- Кузнечный цех- Производственная дирекция- Центролит																						
92	Старший мастер	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Плавильный участок- Плавильный цех- Производственная дирекция- Центролит																						
93	Старший мастер	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Огнеупорный участок- Плавильный цех- Производственная дирекция- Центролит																						
94	Старший мастер	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
95A	Огнеупорщик	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
96A (95A)	Огнеупорщик	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
97A (95A)	Огнеупорщик	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
98A	Машинист крана металлургии	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

	ческого производства																						
99A (98A)	Машинист крана металлургического производства	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
100A (98A)	Машинист крана металлургического производства	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
101A (98A)	Машинист крана металлургического производства	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства-Центролит																						
102	Ведущий инженер-гидравлик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103	Кладовщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104	Начальник службы	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105A	Начальник смены	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106A (105A)	Начальник смены	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107	Специалист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108	Старший кладовщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех ремонта и технического обслуживания оборудования формовочного цеха и цеха обрубki и термической обработки-Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства-Центролит																						
109	Энергетик цеха	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110A	Инженер (по планированию и обеспечению)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111A (110A)	Инженер (по планированию и обеспечению)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112	Начальник цеха	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок ремонта оборудования производства стержней, пескоподачи, термообрубki, СТi-Цех ремонта и технического обслуживания оборудования формовочного цеха и цеха обрубki и термической обработки-Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства-Центролит																						
113A	Инженер-электроник	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
114A (113A)	Инженер-электроник	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

115	Мастер по ремонту оборудования	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
116	Начальник участка	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
117A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
118A (117A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
119A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
120A (119A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
121	Электрогазосварщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
122	Электрогазосварщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
123	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
	Участок ремонта оборудования автоматической линии, ФАТ, опок, палет и сварочных аппаратов-Цех ремонта и технического обслуживания оборудования формовочного цеха и цеха обрубки и термической обработки-Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования литейного производства-Центролит																						
124A	Инженер-электроник	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
125A (124A)	Инженер-электроник	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
126	Инженер-электроник	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
127	Мастер по ремонту оборудования	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
128	Начальник участка	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
129A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
130A (129A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
131A (129A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
132A (129A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
133A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
134A (133A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
135A (133A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
136	Электрогазосварщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
137	Электромонтер по ремонту и	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да

[illegible]

	ремонта и технического обслуживания оборудования кузнечного и литейного цехов-Служба по ремонту и техническому обслуживанию оборудования кузнечного и литейного цехов-Центролит																						
152	Начальник участка	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
153	Мастер по ремонту оборудования	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
154	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
155	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
156	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
157	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Служба по контролю производственных процессов-Центролит																						
158	Руководитель службы	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел мониторинга производственных и технологических процессов-Служба по контролю производственных процессов-Центролит																						
159A	Руководитель группы	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
160A (159A)	Руководитель группы	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел контроля производственных и технологических процессов-Служба по контролю производственных процессов-Центролит																						
161	Начальник отдела	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
162	Руководитель группы	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
163	Ведущий инженер по ремонту оборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория по испытаниям формовочных материалов-Служба по контролю производственных процессов-Центролит																						
164	Инженер-лаборант	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
165A	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
166A (165A)	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

167A (165A)	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
	Лаборатория механических испытаний-Служба по контролю производственных процессов-Центролит																						
168	Ведущий инженер (по механическим испытаниям)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
169	Ведущий инженер (по пробоподготовке)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
170	Инженер (по механическим испытаниям)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
171	Лаборант по физико-механическим испытаниям	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
172	Начальник лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
173A	Станочник широкого профиля	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174A (173A)	Станочник широкого профиля	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
175A (173A)	Станочник широкого профиля	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
176A (173A)	Станочник широкого профиля	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех обеспечения производства-Производственная дирекция-Центролит																						
177	Старший мастер	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

Дата составления: 25.04.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель службы охраны труда,
промышленной безопасности и экологи
гии

(должность)

(подпись)

Краснодубровский С.В.

(Ф.И.О.)

04.05.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда
отдела охраны труда службы охраны
труда, промышленной безопасности и
экологии

(должность)

(подпись)

Андреева Л.Н.

(Ф.И.О.)

04.05.2023




(дата)

Руководитель группы пенсионного
обеспечения дирекции по персоналу и
социальным вопросам

(подпись)

Григорьева Е.В.

04.05.2023

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Главный металлург дирекции Главного металлурга Центролит		Загайнов А.А.	04.05.2023
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Заместитель руководителя службы охраны труда, промышленной безопас- ности и экологии		Кувшинова М.В.	04.05.2023
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Председатель Первичной профсоюзной организации "Тихвинский вагонострои- тельный завод"		Рошко С.И.	04.05.2023
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Главный технолог службы главного технолога технической дирекции		Сотников Е.В.	04.05.2023
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Руководитель группы по оплате труда и организационному моделированию ди- рекции по персоналу и социальным вопросам		Хрупова Ю.А.	04.05.2023
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Председатель межрегионального неза- висимого профсоюза работников ваго- ностроения		Ясвин А.В.	04.05.2023
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
4073		Бородина Яна Александровна	25.04.2023
_____ (№ в реестре)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)